

# ME 3P70 RC

STAZIONE METEO CON COMANDI TOUCH DISPLAY A COLORI  
METEO STATION WITH TOUCH CONTROL AND COLOR DISPLAY



www.trevi.it

COMANDI TOUCH

COLOR DISPLAY

METEO STATION

RADIO CONTROLLED

USB CHARGER



SENSORE ESTERNO  
EXTERNAL SENSOR



- Grande display a colori LCD
- Orologio radiocontrollato 12/24h
- Barometro hPa con indicazione digitale e andamento grafico
- Indicazione ad icone della previsione meteo
- Indicazione della fase lunare
- Termometro digitale interno / esterno °C/°F
- Memorizzazione dati: temperatura/umidità min/max
- Comandi funzioni touch
- Presa USB per ricarica dispositivi esterni
- Alimentazione unità principale: 3 batterie formato AAA Batterie non incluse
- Alimentatore 230V~50Hz / 5V---1A per illuminazione continua a 3 livelli
- Alimentazione sensore esterno: 2 batterie formato AAA Batterie non incluse



- Big LCD color display
- 12/24h radiocontrolled clock
- hPa barometer with atmospheric pressure indication and graphic trend
- Icons for the weather forecast indication
- Moon phase
- °C/°F indoor/ External digital thermometer
- Wireless sensor for record temperature/hygrometer
- Touch functions
- USB charger for external devices
- Power supply unit: 3 batteries AAA Batteries not included
- External power 230V~50Hz / 5V---1A for continuous lighting at 3 levels
- Power sensor: 2 batteries AAA Batteries not included



- Grand écran couleur LCD / Fonctions tactiles
- Thermomètre numérique 12/24 h avec
- hPa baromètre pression atmosphérique et tendance graphique
- Prévisions météo à icônes / Phase de lune
- Capteur externe sans fil température hygromètre externe
- Enregistrer température quotidienne et humide min / max
- Chargeur USB pour appareils externes
- Thermomètre 3 piles AAA, Alimentation externe 230V~50Hz / 5V---1A pour un éclairage continu à 3 niveaux / Capteur externe 2 piles AAA Piles non inclus



- Großes LCD-Farbdisplay / Touch-Funktionen
- 12/24h Funkuhr
- hPa-Barometer mit Luftdruckanzeige und grafischem Trend
- Symbole für die Anzeige der Wettervorhersage / Mond Phase
- °C/°F digitales Innen-/Außen-thermometer
- Drahtloser Sensor für Rekordtemperatur/Hygrometer
- USB-Ladegerät für externe Geräte
- Netzteil: 3 Batterien AAA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Externe Stromversorgung 230V-50Hz / 5V---1A für durchgehende Beleuchtung in 3 Stufen
- Leistungssensor: 2 Batterien AAA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten



- Gran pantalla LCD a color / Funciones táctiles
- Reloj radiocontrolado 12 / 24h
- barometer hPa con indicación de presión atmosférica y tendencia gráfica
- Iconos para la indicación del pronóstico del tiempo / Fase lunar
- Sensores inalámbricos para registro de temperatura / higrómetro
- Cargador USB para dispositivos externos
- Registre la temperatura diaria y el mínimo / máximo de humedad
- Unidad de alimentación: 3 pilas AAA
- Alimentación externa 230V~50Hz / 5V---1A para iluminación continua en 3 niveles
- Sensor de potencia : 2 pilas AAA Pilas no incluidas

## ME 3P70 RC CODE / EAN

● QS 0ME3P7010 / EAN: 8011000028576

## LOGISTIC INFORMATION

Shipping carton: Pcs

Shipping carton size: cm

Unit gross weight: Kg

Unit giftbox size: L 21 x P 7,5 x A 14 cm

Unit sizes: L 20 x P 13,5 x A 31 cm

Colours: grey

Web: www.trevi.it

E-mail: info@trevi.it